

高圧ホース回収のお願い

高圧ホースの製造委託先メーカー（東海ゴム工業(株)）から、弊社に納入したホースの一部に不具合品混入のおそれがあるとして回収・交換の申し入れがありました。不具合品を使用した場合、タンク側のホース口金付近からの急激なエア漏れ、更にはホース外面ゴムのふくれ・破れなどの現象が生じるおそれがあります。つきましては、該当製品をお持ちのお客様は、下記のとおり良品と交換くださるようお願いいたします。

なお、潜水中にエア漏れや外面ゴムの破れが起こった場合でも、実際のエア漏出はわずかで、十分に浮上できますので、落ち着いて行動してください。

お客様には、たいへんご心配、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

株式会社 エフエルコーポレーション

記

<対象製品>

次のスト残圧ゲージに組み付けられた高圧ホースのうち、下記の表示のあるもの

○コンソールゲージ CB-1 CB-2 CB-3 CB-4 CB-8 CB-50 CB-51 CB-52 CB-53


○シングルゲージ SM-26

【表示】①ゲージ側ソケット金具には「 Δ ****（数字4桁）」の刻印があり、 Δ の横の数字（下線部）が6、7、8、9、0、1のもの（例： Δ 9520）

②ホースには白文字で下記印刷がされているもの

「 Δ WARNING:DO NOT EXCEED 5000PSI/350BAR  JAPAN」 または

「 Δ WARNING:DO NOT EXCEED 3550PSI/250BAR  JAPAN」



<不具合の原因>

上記高圧ホースの一部において、（1）ホース加締め部口金の不具合によりホースの内面ゴムに微小クラックが生じるため、または（2）口金とホースの組み付け不具合により、エアが漏出、更にはホース外面ゴムのふくれ、破れにつながるおそれがあります。

<回収・交換の方法>

1. 交換方法 速達郵便小包等（料金着払）にて、ファーストステージから取り外した上記高圧ホースを、ゲージに組み付けたまま、下記宛ご送付ください。高圧ホースを良品に交換し、すみやかに返送いたします。

（注：輸送途中での破損防止のため、レギュレータ、コンピュータ等は必ず取り外して送付下さい。）

2. 返送先 〒504-0025 各務原市那加野畑町2-21-1

有限会社 ティー・エス・コーポレーション サービスセンター ホース交換係

3. お問い合わせ 専用フリーダイヤル 0120-056856 （東海ゴム工業株式会社産業資材事業部内）

（受付時間 9:00-17:00、毎週土・日と 7/30、8/10~18、9/30、10/14、は休み、期間：02年12月26日まで）

【お客様にお願い】 ゴム製高圧ホースは時間とともにゴムが劣化するため、使用頻度・保管方法にもよりますが、おおむね2年を経過した頃から口金部分や外面ゴムのガス抜き用ブリッキング部からエアがわずかに漏れ出す可能性があります。そのまま使い続けると漏出量が増加するおそれがありますので、潜水のたびにエア漏れの有無を点検し、エア漏れがあった場合は、速やかにホースを交換（通常の劣化に対しては有償）されるようお願いいたします。